УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

_____ / Лестничева Т.Ч. /
подпись Ф. И.О.
«01» 07 2015 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное казенное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» городского округа Тольятти структурное подразделение «Алые Паруса», лечебный корпус №2
(полное юридическое наименование объекта)

1. Наименование населенного пункта: 445144, Самарская область, Ставропольский район, Ставропольский лесхоз, Ягодинское лесничество, квартал №5
2. Ведомственная принадлежность: Министерство социально – демографической и семейной политики Самаркой области.
3. Вид деятельности: Социальное обслуживание
(государственное (муниципальнров Алексей Николаевичое) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг: 144 человека в день. 144 человека единовременно.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта: корпус №2 - отдельно стоящее 5 этажное здание соединено переходной галереей , базовый материал несущих конструкций: кирпич. ж/бетонные плиты. Лестницы металл каркас.
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).
7. Количество и назначение входов: 1-парадный, 3-эвакуационных.
8. Год постройки: -1980 г.
9. Год последней реконструкции - не проводилось

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м			
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки			
Наличие переходов на пути следования от остановки			
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	есть	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)		Есть			
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**	4,5 м	К, О		
	Информация об объекте	**Наличие**	нет	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**≤ 0,025 м**	0,015 м	К, С, О		

	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	**≥ 0,05 м**	0,20 м	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	**≥ 0,8 м**	нет	С	Установка	Нанести тактильные средства, на путях следования, на опасных участках. Шириной 0.5-0.6м СНиП 35-01-2001
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	-	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	**Наличие**	нет	К, О, С		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:		Есть			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	2,0 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**	2,0 м	К		
	Указатели направления движения	**Наличие**	Нет	К, Г	Установка	Установить знаки указывающие направление движения СНиП 35-01-2001
	Ограждение, бордюр с направляющей	**Наличие**	Нет	С	Установка	Установить

	функцией вдоль тротуара					бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара СНиП 35-01-2001
	Места отдыха	**Наличие**	Нет	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		Нет		Создание	
	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	Нет	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	**≥ 10% (не менее 1 места)**	--	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**наличие**	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	-	К		
	Съезд с тротуара на проезжую часть:		Нет.			
	Угол уклона	**≤ 1:12**	-	К	.	
	Ширина	**≥ 1,0 м**	-	К		
	Высота бортового камня	**≤ 0,015 м**	-	К		
	Открытая лестница		Нет			Не требуется
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	**≥ 1,35 м**	-	О, С		
	Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**	-	О, С		
	Ширина ступней	**0,35 - 0,4 м**	-	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	**Наличие**	-	О, С		

	Марш лестницы	**3-12 Ступеней**	-	О, С		
	Краевые ступени выделены цветом или фактурой	**Наличие**	-	С		
	Ширина между поручнями	**0,9 - 1,0 м**	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	-	О, С		
	- поручни на высоте	**0,85 – 0,92 м**	-	О, С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	**≥ 0,8 – 0,9 м**	-	С		
	Пандус на рельефе		Нет			
	Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**	-	К		
	Уклон	**≤ 8 %**	-	К		
	Поручни с двух сторон:	**Наличие**	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0,65 – 0,75 м**	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**	-	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	**≥ 0,3 м**	-	К, О		
	Длина марша пандуса	**≤ 9 м**	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	➢ **Наличие**	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К		

	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	- нижнее окончание	**> 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	**высотой 0,1 м**	-	К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Крыльцо/входная площадка		Есть			
	Высота площадки		1,90 м			
	Габариты площадки: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	5,96 х 1,50 м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	Нет	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	**Наличие**	Нет	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**Наличие**	нет	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	**1-2%**	Нет	К, О, С		
	Навес	**Наличие**	Нет	К, О	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Водоотвод	**Наличие**	Нет	К, О, С	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001

	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**	Нет			
	Информация об объекте	**Наличие**	нет	Г		
	Лестница наружняя	**Наличие**	Есть			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**Наличие**	нет	О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	Нет	С	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней	**Наличие**	Нет	С	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Поручни с двух сторон	**Наличие**	Есть	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,9 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	нет	О, С		
	Поручни округлого сечения	**0,04 – 0,06 м**	-	О, С		
	Пандус наружный	**наличие**	Нет			
	Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	**≥ 1,0 м**	-	К		
	Уклон	**≤ 8%**	-	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	-	К		
	Разворотные площадки:		нет			
	- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	**≥ 1,5 х 1,5 м**	Нет	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**	Нет	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	-	К		

	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	-	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	нет	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	**наличие**	нет	К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	Нет	К		
	Звуковой маяк у входа	**наличие**	Нет	С	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Тамбур		Есть			
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	1,46 х5,55м	К	Реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м**	0,9 м	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	**≤ 0,014 м**	Внутренний 0,00; Наружний 0,015 м;	К		

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Лестница на уровень 1-го этажа		Есть			

	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	Нет	С		
	Поручни с двух сторон	**наличие**	Есть	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	0,60	О, С	Реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	Нет	О, С	Реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		Нет			
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	-	К		
	Уклон	**≤ 8%**	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	-	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	-	К		
	Пандус переносной	**наличие**	Нет	К		
	Подъемник для инвалидов:		Нет		Установка	Установка стационарного подъемника для инвалидов.
	- стационарный	**наличие**	-	К		
	- мобильный	**наличие**	-	К		
	Коридоры/холлы		Есть			
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	1,8 м	К		
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	нет	К		
	Указатели направления движения, входа,	**наличие**	нет	К, Г		

	выхода					
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	нет	К, Г		
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	Нет	С	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	Нет	Г	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	Нет	Г	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Тактильная схема	**наличие**	Нет	С	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	**наличие**	нет	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	**≥ 1 на этаж**	нет	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	**≥ 1 на этаж**	нет	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	Нет	С	Установка	Установить поручни в зоне движения согласно СНиП 35-01-2001
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**	Нет	С	Создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		Нет			Не требуется
	Контрастная маркировка	**наличие**	-	С		

	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**	-	О		
	- горизонтальные завершения поручней	**наличие**	-	О		
	Пандус внутренний на этаже		нет			Не требуется
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	-	К		
	Уклон	**≤ 8 %**	-	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 65-0,75 м**	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	**0,85 – 0,95 м**	-	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	**0,6 м**	Нет	С	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	Нет	С	Создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	нет	О, С		
	- на высоте	**0,85 – 0,95 м**	-	О, С		Специализирован для детей
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	**≥ 0,3 м**	Нет	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	Нет	С	Создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
	Лифт пассажирский	**наличие**	Нет			Не требуется
	Кабина:		-			
	- габариты (глубина х ширина)	**≥ 1,5 х 1,7 м**	-	К		

	- ширина дверного проема	**≥ 0,95 м**	-	К		
	- Поручни	**наличие**	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**	-	Г, С		
	Знак доступности	**наличие**	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**	-	К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Обслуживание через окно/прилавок		Нет			Не требуется
	Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,5 м**	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете невролога					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	0,9м	К		
	Высота порога	**≤ 0,025 м**	0,0 м	К		
	Информация тактильная	**наличие**	Нет	С	Установка	Установить тактильную информационную таблицу по Брайлю
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	нет	К, О, С, Г		

	- размещение на высоте	**≤ 1,8 м**	---	К		
	-высота прописных букв	**≥ 0,025 м**	---	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**	-	О		
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**	-	К, О		
	Обслуживание в кабинете №2					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	0,9 м	К		
	Высота порога	**≤ 0,025 м**	0,0 м	К		
	Информация тактильная	**наличие**	Нет	С	Установка	Установить тактильную информационну ю таблицу по Брайлю
	Информация визуальная контрастная	**наличие**	нет	К, О, С, Г		
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**	-	О		
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	-	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,6-0,8 м**	-	К, О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №1					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**	-	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**	Нет	К	Создание	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и		нет			

	др.)					
	Ширина х глубина	**≥ 1,6 х 1,8 м**	-	К		
	Место для сидения	**наличие**	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	-	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. Вместимостью более 50 мест)		Нет			
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 %**	---	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	**≥ 1,2 м**	---	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	**≥ 2**	---	Г		
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**	Нет	К	Создание	Создание
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категория для которых установлен норматив**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция**	**Примечание**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Санузел для инвалидов	**наличие**	нет			
	Знак доступности помещения	**наличие**	Нет	К	Создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001

	Тактильная маркировка санузла	**наличие**	Нет	С	Создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	0,9 м	К, О		
	Открывание дверей	**наружное**	нет			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**0,3 м**	Нет	С	.	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Количество кабинок	**≥ 1 шт.**	2	К, О		
	• ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	0,9 м	К, О		
	• габариты (минимальные глубина Х ширина)	**≥ 1,8 х 1,65 м**	1,15 х 0,8 м	К	Реконструкция	Реконструкция согласно СНиП 35-01-2001
	- опорные поручни	**наличие**	нет	К, О		
	в т.ч. откидные	**наличие**	Нет	К	Установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	- знак доступности кабины (при необходимости)	**наличие**	Нет	К	Создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Размеры универсальной кабины	**≥ 2,2 х 2,25 м**	Нет			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 м**	нет	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	Нет	О	Установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	Знак доступности кабины на высоте	**1,35 м**	нет	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	**наличие**	нет	К, О	Установка	Установка поручней согласно СНиП 35-01-2001

	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	нет	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	**0,75 – 0,85 м наличие**	нет	К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	Нет	К	Создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Габариты поддона (трапа)	**≤ 0,9 х 1,5 м**	нет	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≤ 0,48 х 0,85 м**	Нет	К, О	Создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	**30 см**	Нет	С	Создание	Создание согласно СНиП 35-01-2001
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	**наличие**	Нет	К, О, С	Установка	Установить тревожные кнопки во всех санитарно-бытовых помещениях.
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
	Надписи:	**наличие**	нет	К, О, Г, С		

	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	-	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	-	К, О, Г, С	Замена	Замена согласно СНиП 35-01-2001
	освещенность	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**	нет	К, О, Г, С	Установка	Установка согласно СНиП 35-01-2001
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	нет	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	нет	С	Установка	Установить тактильные средства информации: при входе в здании в холе, на путях движения. На ручках кабинетов, так же необходима маркировка кабинетов специальными информационными табличками на дверях.
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**	-	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	-	С	.	
	на кнопках управления лифта	**наличие**	-	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	-	С		

	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	Нет	С, Г	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	Нет	К	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	Нет	С	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	Нет	С	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	Нет	Г, С	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	Нет	К, С, О, Г	Установка	Установить согласно СНиП 35-01-2001

Представитель рабочей группы

_____
(должность)

_____(_____)
подпись (фамилия, и.о)

Представитель организации

_____директор_____
(должность)

_____ (Э.В.Михайлов)
подпись М.П. (фамилия, и.о.)

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект на предмет доступности и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ДЧ- И доступен частично.

1. Пути движения к объекту: не обособленны пешеходные переходы, в том числе отсутствуют: автостоянка для инвалидов, знаки направления движения, декоративные ограждения с направляющей функцией, покрытие пешеходных дорожек не ровное.

2. Входная группа: отсутствует: тактильная полоса на первой и последней ступени лестницы, отсутствует знак –доступность на коляске на вход.

3. Пути движения: отсутствуют: тактильные средства информации, контрастная направляющая полоса в зоне движения, тактильная и рельефная полоса на лестницах, тактильная плитка, предупреждающая о поворотах и изменении направления движения, план эвакуации с шрифтом Брайля.

4. Зона предоставления услуг: отсутствуют: тактильная маркировка по Брайлю, индукционные системы для слабослышащих инвалидов, мнемосхемы, тактильные таблички на двери кабинетов, контрастная маркировка дверных проемов.

5. Санитарно-бытовые зоны: отсутствует тактильная направляющая полоса к унитазу и маркировка санузла, ширина дверного проема не соответствует требованиям, нет опорных поручней у раковин, унитазов, в душевых, крючка для костылей и тревожной кнопки.

6. Средство информации и телекоммуникаций: отсутствуют: тактильные средства информации о предоставлении услуг, маркировка кабинетов, телефон с усилением звука и увеличенными тактильными клавишами, звуковой маяк, световой маяк у входа, световое информационное текстовое табло у входа, аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Приложения

1. Технический паспорт здания.
2. Свидетельство о государственной регистрации права собственности.

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)